



**Informacja**  
**na temat realizacji wniosków z wyjazdowego posiedzenia**  
**Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku**  
**z dnia 08 i 14 maja 2014 roku**

1. Place zabaw w poszczególnych sołectwach Gminy Ińsko – wykonano prace remontowe na terenie placów zabaw i uzupełniono elementy wyposażenia.
2. Wykosić plac za kościołem w miejscowości Linówko - wykoszono.
3. Dokonać remontu zapadniętego chodnika w miejscowości Linówko, którego uszkodzenie nastąpiło w skutek najechania przez ciężki samochód dostawczy – w trakcie realizacji.
4. Wystąpić do ENEA z wnioskiem o wyprostowanie słupa energetycznego na łuku drogi powiatowej przez wieś Linówko na wysokości posesji Pana Pałczyńskiego – wystąpiono.
5. Dokonać właściwego umocowanie znaku drogowego „uwaga piesi” w miejscowości Linówko, który obecnie jest odwrócony nie we właściwą stronę – wykonano.
6. W perspektywie lat pozyskać środki zewnętrzne (unijne) na kapitalny remont świetlicy w miejscowości Linówko – w dniu 05 czerwca 2014 r. złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania DIR z siedzibą w Dobrzanach na realizację operacji pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Linówku”. Koszt operacji: 417.836,62 zł. Szacowana wysokość dofinansowania - 271.764,00 zł.
7. Pomalować przystanek przy drodze powiatowej do Miałka – w trakcie realizacji.
8. Wykosić trawę oraz zniwelować teren placu zabaw w Miałce - wykonano.
9. Wystąpić do Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie z pismem o dokonanie konserwacji ogrodzenia i oświetlenia na stacji ujęcia wody w Ińsku - wystąpiono.
10. Wystąpić do Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie o przedstawienie dokumentacji osadów wywiezionych przez przedsiębiorstwo z oczyszczalni w Ińsku na pola w okolicy miejscowości Studnica oraz wystąpić do właściciela gruntów Pana Gustawa Wilińskiego, aby dostarczył dokumentację, czy zezwalał i dla kogo na wywiezienie odpadów tzw. osadów oraz czy posiada zgodę, aby takie osady mogły być rozrzucone na jego gruncie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wywóz osadów z oczyszczalni nastąpił w oparciu o decyzję Marszałka Województwa nr WOŚ.II.7244.3.4.2013.BK. Decyzja zwalnia z potrzeby przeprowadzania badań gleby. 26 maja 2014 r. wystąpiłem do Marszałka Województwa o uchylenie powyższej decyzji jako niezgodnej z prawem. Decyzja została uchylona 27 czerwca 2014 r.  
 Badania osadów – sprawozdanie w załączeniu.
11. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim o wycięcie zakrzaceń na grobli przy drodze powiatowej Ińsko- Chociwel – zakrzaczenia usunięto.
12. Spowodować, aby Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie dokonało wymiany złoża i udroźnienia oczyszczalni ścieków w miejscowości Ścienne w celu poprawienia jej funkcjonalności – w trakcie realizacji.
13. Pozyskać środki zewnętrzne na wymianę zbiornika oraz modernizację oczyszczalni w miejscowości Ścienne w perspektywie wieloletniej – zrealizowane zostanie w miarę pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
14. Wystąpić do właściciela, aby dokonał wycięcia zakrzaczenia jeziora Strażno przy drodze przez miejscowość Ścienne – trwa ocena uwarunkowań prawno – środowiskowych.

15. Wystąpić do Pana Sobieraja Mieczysława, aby dokonał zamknięcia swojego drobiu, który obecnie w skutek otwartej bramy „spaceruje” drogą gminną zanieczyszczając ją swoimi odchodami. Jednocześnie należy doprowadzić do tego, aby w/w dokonał uporządkowania złożonego przez niego obornika mieszczącego się na terenie gminnym. Gmina powinna wydzierżawić mu część terenu – w trakcie rozmów i realizacji.

16. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim w sprawie konieczności uzupełnienia ubytków w drodze powiatowej przez miejscowość Ścienne oraz wystąpić do Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie o dokonanie naprawy wystających studzienek w drodze przez miejscowość Ścienne – wystąpiono, remonty cząstkowe wykonano.

17. Wykosić trawę w okolicy plaży w Ińsku – wykoszono przed sezonem letnim.

18. W perspektywie lat pozyskać środki zewnętrzne (unijne) na remont moła – zrealizowane zostanie w miarę pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

19. Rozważyć, czy w miejscowości Storkowo remontować obecną świetlicę, czy też budować nową. Należy tą sprawę przedyskutować z mieszkańcami. Obecnie doraźnie do czasu wybudowania lub kompleksowego remontu świetlicy należy wymienić okno w pomieszczeniu TPD zgodnie z zaleceniami sanepidu oraz należy dokonać pomalowania świetlicy wewnątrz – kwestia budowy lub remontu kapitalnego świetlicy analizowana będzie w miarę pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Na dzisiaj jest to zbyt wcześnie. Remonty bieżące wynikające z zaleceń PSSE wykonano.

20. Należy na bieżąco kontrolować stan boiska orlik i usuwać usterki – realizowane na bieżąco.

21. Rozwiązać sprawę parkowania samochodów przed hangarem, aby wszystkie strony były zadowolone – zrealizowano zjazd do „Hangaru” od strony budynków szkoły. Problem dojazdów i parkowania rozwiązano.

22. Doprowadzić do wymiany drzwi garażowych w hangarze w części użytkowanej przez szkołę jeżeli będziemy znali ostateczne przeznaczenie tego budynku – oczekuję na informację o ocenie naszego wniosku o wsparcie finansowe złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego (2 miejsce na liście rezerwowej).

22. Dowieźć piasku na dziką plażę obok posesji pana Zimnickiego - zrealizowano.

23. Dokonać remontu murku (falochronu) tj. uzupełnić brakujące w nim kamienie w miarę ich pozyskania z przebudowy promenady w Ińsku od sromny hangaru na całej długości – rozpoczęte zostały prace remontowe brzegu jeziora od ul. Przybrzeżnej. W ramach inwestycji zostanie również wyremontowana część brzegu od strony ul. Młynarskiej. Pozostały zakres prac będzie oczekiwał na pozyskanie środków zewnętrznych.

24. Wystąpić do właścicieli placów reprezentacyjnych w Ińsku (miedzy innymi Handwit, Cierach) o systematyczne wykaszanie swoich terenów gdyż obowiązkiem właścicieli jest dbanie o to, aby teren był doprowadzony do należytego stanu – wystąpiono.

25. Dokonać kontroli i na bieżąco usunąć usterki w budynku socjalnym w Ciemniku – remonty dokonywane są na bieżąco.

Ińsko, 08.09.2014 r.

BURMISTRZ  
Andrzej Kacinski



LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA (NR AB 079). CZŁONEK ANALITYK FOSFA I GAFTA

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 145580/13/GDY**

Nazwa i adres Zleceniodawcy <b>PUWIS NOWOGARD</b> 700 - LECIA 14/2 72-200 NOWOGARD		Przedmiot badań: <i>(wg deklaracji Zleceniodawcy)</i>  <b>OSAD ŚCIEKOWY</b> Protokół poboru prób nr: 1/14/10/13 Data poboru: 14.10.2013 Godzina pobrania: 9:30 Punkt poboru, miejsce poboru: oczyszczalnia ścieków Ińsko Próbkki pobrane przez pracownika Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-13:2011 Stan próbkki bez zastrzeżeń Próbkki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.
Data otrzymania próbek: <b>2013-10-15</b>	Data zakończenia badań: <b>2013-10-25</b>	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych	PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012	szt./kg s.m.	0
* Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.	PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012	szt./kg s.m.	0
* Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxacara sp.	PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012	szt./kg.s.m.	0
* Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.	PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012	szt./kg s.m.	0
* Obecność Salmonella spp.	PB-180 wyd. I z dn.01.08.2012		nieobecna w 100 g
* Chrom	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	mg/kg suchej masy	11,1
* Cynk	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	mg/kg suchej masy	843
* Fosfor	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	% suchej masy	1,81
* Kadm	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	mg/kg suchej masy	1,49
* Magnez	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	% suchej masy	0,47
* Miedź	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	mg/kg suchej masy	263
* Nikiel	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	mg/kg suchej masy	15,9
* Ołów	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	mg/kg suchej masy	18,5
* Rtęć	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	mg/kg suchej masy	0,19
* Wapń	PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012	% suchej masy	3,98
* Azot amonowy	PB-178 wyd. I z dn. 14.08.2012	% sm	0,36
* Azot ogólny Kjeldahla	PN-EN 13342:2002	% sm	6,63
* pH	PN-EN 12176:2004		7,6

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.

Data utworzenia: 2013-10-25	Sprawozdanie autoryzowane przez: <i>dr inż. Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii</i> <i>mgr Małgorzata Stachowiak, Kierownik Pracowni Mikrobiologii</i> <i>mgr inż. Tomasz Wesołowski, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska</i>	Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: <i>Rafał Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium</i>
--------------------------------	---	---

\* BADANIE AKREDYTOWANE

\* BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY\*



Niniejszy raport/sprawozdanie nie może być powielany w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym raportem/sprawozdaniem podlega Ogólnym warunkom świadczenia usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl



LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA (NR AB 079). CZŁONEK ANALITYK FOSFA I GAFTA

### SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 145580/13/GDY

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Substancje organiczne	PN-EN 12879:2004	% sm	69,8
* Sucha masa	PN-EN 12880:2004	%	19,6

Miejsce laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika  $k=2$  i poziomu ufności 95%.

Data utworzenia: 2013-10-25	Sprawozdanie autoryzowane przez: <i>dr inż. Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii</i> <i>mgr Małgorzata Stachowiak, Kierownik Pracowni Mikrobiologii</i> <i>mgr inż. Tomasz Wesołowski, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska</i>	Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: <i>Rafał Kartanowicz, Dyrektor</i> <i>Laboratorium</i>
--------------------------------	---	--

BADANIE AKREDYTOWANE

BADANIE WYKONANE U PODWYKONAWCY\*



Niniejszy raport/sprawozdanie nie może być powielany w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym raportem/sprawozdaniem podlega Ogólnym warunkom świadczenia usług J.S. Hamilton Poland S.A.

zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl)